


CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.				
Contrato nº:	42/2026-CMM	**Prazo de execução:**	**Início:** 24/06/2026		**Previsão de Término:** 24/06/2027
Empresa Contratada:	A H R CONSTRUCAO CIVIL LTDA			**Responsável Execução:**	Leonildo dos Santos Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 1503171124PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			**Responsável Fiscalização:**	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Período do RDO:	01/08/2026 até 31/08/2026	**Endereço das obras:**	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA		

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária dos serviços executados.


Data:	03/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Pintura de lavabo do Gabinete 20 – Resultado final **após** pintura:  Corredor da escada de acesso à sala de áudio e vídeo do Plenário – Resultado final **após** pintura:

	 
Ocorrências:	


Data:	04/08/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Início da pintura da guarita da entrada:








Início da pintura da fachada do prédio – paredes e forro das áreas técnicas:








Pintura do corredor (forro e paredes) do pavimento inferior/subsolo:



Ocorrências:	


Data:	05/08/2026 (quarta-feira)

Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Remoção de respingos de tinta:  Continuação da pintura da fachada do prédio – paredes e forro das áreas técnicas: 





Pintura do corredor (forro e paredes) do pavimento inferior/subsolo - finalizado:



Remoção de pintura, textura e gesso danificados da escada de acesso restrito:

	 
Ocorrências:	

Data:	06/08/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Continuação da pintura da fachada do prédio – paredes e forro das áreas técnicas:

	 Continuação da remoção de trecho danificados das paredes da escada de acesso restrito:  Aplicação de gesso nas paredes da escada de acesso restrito: 
Ocorrências:	

Data:	07/08/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol

Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Continuação da pintura da guarita da entrada, com pequenos reparos em partes da parede com gesso e massa acrílica:   


Continuação da pintura da fachada do prédio – paredes e forro das áreas técnicas:



Aplicação de gesso nas paredes da escada de acesso restrito:











Aplicação de textura acrílica nas paredes da escada de acesso restrito:



	
Ocorrências:	

Data:	10/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio – paredes e forro das áreas técnicas:   Aplicação de gesso nas paredes da escada de acesso restrito:







Pintura da guarita da entrada – resultado final após pintura:
Externa:



Interno:

	
Ocorrências:	


Data:	11/08/2026 (terça-feira) e 12/08/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado e sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio e áreas externas: Paredes, forro das áreas técnicas:  

Restauração da platibanda remoção e reaplicação da textura acrílica:






Aplicação do Fundo preparador



Aplicação de textura acrílica:




Pintura das laterais das calçadas e dos meio-fio do estacionamento:














Pinta de calçada frontal ao prédio:








Pintura de piso de lajes técnicas:


12/08/2026 11:20
Marabá



12/08/2026 14:46
Marabá


Midea
12/08/2026 14:46
Marabá


	 
Ocorrências:	

Data:	13/08/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio e áreas externas: Paredes, forro das áreas técnicas: 


Pintura da platibanda da fachada frontal do prédio:




Pintura das laterais das calçadas e dos meio-fio do estacionamento:




Pintura da escadaria frontal:




	 Início da pintura da rampa:  Pintura de piso das lajes técnicas: 
Ocorrências:	

Data:	14/08/2026 (sexta-feira)


Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio e áreas externas: Paredes, forro das áreas técnicas: Pintura da escadaria frontal:  Início da pintura da rampa:  Pintura da calçada de entrada:




Continuação da restauração das paredes da escada de acesso restrito:





	 
Ocorrências:	

Data:	17/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio e áreas externas: Paredes, forro das áreas técnicas: 



Pintura da calçada de entrada:



Continuação da restauração das paredes da escada de acesso restrito – textura acrílica aplicada e pintura:





17/08/2026 13:49
Marabá


17/08/2026 13:49
Marabá



17/08/2026 13:49
Marabá


	
Ocorrências:	

Data:	18/08/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação da pintura da fachada do prédio e áreas externas: Pintura do piso das lajes técnicas do pavimento superior:  Continuação da pintura de meio-fio do estacionamento: 



Pintura do corredor de acesso restrito ao Plenário – lado sem artes:






Remoção de trechos de reboco de gesso estourado nos rodapés do subsolo:

	 
Ocorrências:	

Data:	19/08/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Remoção de pintura e reboco de gesso desgastados: 



Aplicação de reboco de gesso em trechos removidos:



Pintura de faixas de demarcação do estacionamento frontal:



Pintura de fachada frontal:





Pintura de caixas de passagem:



Ocorrências:	

Data:	20/08/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol

Atividades realizadas:	Pintura de faixas de demarcação do estacionamento frontal:    Remoção, aplicação e lixamento de gesso em paredes com pintura e gesso removidos – salas da Infraestrutura:


20/08/2026 08:54
Marabá


20/08/2026 09:07
Marabá


20/08/2026 09:10



Remoção, aplicação e lixamento de gesso em paredes com pintura e gesso removidos – salas da Comunicação:





Pintura da calçada da guarita:



Continuação da pintura da calçada frontal:




Início da pintura de rampa e vagas PCD:




	 Aplicação de gesso em parede do elevador, onde foi removido a pintura e o reboco antigo danificado: 
Ocorrências:	

Data:	21/08/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Continuação de pintura vagas PCD (símbolos e faixas brancos): 



Lixamento de paredes:



Recuperação de parede da Copa:



Inicio da pintura do vestiário masculino:






Continuação da pintura das faixas do estacionamento frontal:





Continuação da aplicação do gesso nas paredes da escada:





Pintura da sala de Infraestrutura:












Sala do Depto de Comunicação – **Antes** da pintura:



21/08/2026 14:26
Marabá



21/08/2026 14:27
Marabá


21/08/2026 14:27
Marabá

	 
Ocorrências:	

Data:	24/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Sala do Depto de Comunicação – **Depois** da pintura: 






Continuação de pintura vagas PCD (parte azul):





Continuação da pintura das faixas do estacionamento frontal:






Continuação da aplicação do gesso nas paredes da escada:




Aplicação de emassamento em parede do elevador – pavimento térreo:




Aplicação de gesso em parede do elevador – pavimento superior:



Início da pintura do Depto de Controle Interno – **antes** da pintura:







Início da pintura da mureta da base do gradil externo:



Ocorrências:	

Data:	25/08/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol

Atividades realizadas:	Sala do Depto de Controle Interno – **Depois** da pintura:   




Continuação da pintura das setas de sinalização do estacionamento frontal:





Pintura do corredor do pavimento térreo:






Início da pintura da mureta da base do gradil externo:




Ocorrências:	


Data:	26/08/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol


Atividades realizadas:	Pintura do corredor do pavimento térreo:   Emassamento de paredes da escada que foram restauradas:  Emassamento e lixamento de parede do elevador que foi restaurada:





Pintura das paredes da escada:







	 Pintura de corredor do pavimento superior: 
Ocorrências:	

Data:	27/08/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Departamento de Cerimonial – **antes** da pintura: 









Pintura da parede do elevador:




Departamento de Recursos Humanos – **antes** da pintura e início dos trabalhos:






27/08/2026 14:10
Marabá


27/08/2026 14:10
Marabá




27/08/2026 14:10
Marabá







Departamento de Cerimonial – **depois** da pintura:




	  
Ocorrências:	

Data:	28/08/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol


Atividades realizadas:	Departamento de Cerimonial – restauração do forro de gesso:  Departamento de Recursos Humanos – **Depois** da pintura:  



Início da pintura do hall de serviço da Copa:



Continuação da pintura da parede e forro da escada com elevador:






Continuação da pintura do Corredor da pavimento superior:





Pintura do hall dos banheiros, pav. Superior:



Pintura do Hall de acesso ao Plenário e fim do corredor do pav. Térreo – início dos trabalhos:






Remoção de pintura e gesso danificados e aplicação de novo gesso – Hall de acesso ao Plenário e fim do corredor do pav. Térreo:

	  
Ocorrências:	

Data:	31/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Emassamento de trechos do corredor do térreo e do auditório:








Pintura do hall do auditório e de trecho do corredor do térreo:



Pintura do hall dos banheiros do pavimento térreo:





Ocorrências:	

Marabá/PA, 01 de setembro de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 10:48:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato