CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO)					
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Marabá - Anexo I e Anexo II				
Contrato nº:	64/2025-CMM	**Prazo de execução da obra:**	**Início:** 06/10/2025		**Previsão de Término:** 06/10/2026
Empresa Contratada:	MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			**Responsável Execução:**	Rafael Ivo da Silva, Engenheiro Civil, CREA 1515086003PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			**Responsável Fiscalização:**	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Lote/Anexo 01:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I				
Lote/Anexo 02:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II				
Período do RDO:	09/07/2026 a 07/08/2026		**Endereço das obras:**	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária do andamento das obras.


Data:	09/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do reboco externo do 3º pavimento:  Anexo 01 – Continuação da fixação da estrutura metálica da pele de vidro da fachada:



Anexo 01 – Telhamento com telhas termoacústicas (sanduiche):



Anexo 01 – Continuação das instalações de água pluvial:




Anexo 01 – Chumbamento de caixas de passagem:




Anexo 02 – Remoção de entulho:



Anexo 02 – Infraestrutura para ar condicionados:




	Anexo 02 – Passagem de eletrodutos e cabos:  Anexo 02 – Continuação do reboco do 3º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	10/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Vista frontal da obra do Anexo 01: 

Anexo 01 – Continuação da fixação da estrutura metálica da pele de vidro da fachada:



Anexo 01 – Tratamento de juntas de forro em drywall:




Anexo 01 – Instalação de chapa verde RU na parede da copa:




Anexo 02 – Rasgos em parede para eletrodutos:



Anexo 02 – Infraestrutura para ar condicionados:




Anexo 02 – Instalação de caixas em laje e passagem de eletrodutos, cabos:



Ocorrências:	


Data:	13/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimentio do Anexo 02:  Anexo 02 – Telhamento com telhas termoacusticas: 



Anexo 01 – Acabamentos nas bordas da viga em L para receber o forro:



Anexo 01 – Banheiro superior com chapa verde resistente à umidade (RU):




Ocorrências:	

Data:	14/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Visão geral da fachada frontal do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação da alvenaria e chapisco do 3º pavimentio do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação do reboco do 3º pavimento: 

Anexo 01 – Passagem de fiação elétrica, de rede e de TV no 2º pavimento:








Anexo 01 – Exececução de alvenaria:




Anexo 01 – Acabamentos em vãos para receber o forro:



	 Anexo 01 – início do assentamento do porcelanato:  Anexo 01 – Execução da alvenaria da bancada da copa:
Ocorrências:	


Data:	15/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da alvenaria da bancada da copa com chapisco e reboco:








Anexo 02 – Reboco de fachada lateral do Anexo 02:



Anexo 02 – Continuação da alvenaria e chapisco do 3º pavimentio do Anexo 02:





Anexo 02 – Continuação do reboco do 3º pavimento:



Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:

<table>
<tr><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>Ocorrências:</td><td></td></tr>
<tr><td>Data:</td><td>17/07/2026 (sexta-feira)</td></tr>
<tr><td>Clima:</td><td>Sol</td></tr>
<tr><td>Atividades realizadas:</td><td>Anexo 01 – Visão geral da obra – fachada frontal:

</td></tr>
</table>


	Anexo 01 – Continuação da fixação da estrutura metálica da pele de vidro da fachada:  Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01: 
Ocorrências:	

Data:	20/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento:





Anexo 01 – Continuação da fixação da estrutura metálica da pele de vidro da fachada:




Anexo 01 – Remoção de entulho:



Anexo 02 – Chumbamento de caixinhas 4x2 em parede:



Ocorrências:	

Data:	21/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do reboco do teto da lajes técnicas:  Anexo 01 – Continuação das intalações elétricas dos gabinetes do 2º pavimento: 





Anexo 02 – Continuação reboco do 3º pavimento:






Anexo 02 – Início do contrapiso do 3º pavimento:



Anexo 02 – Continuação do chumbamento de caixas 4x2 do 3º pavimento:



Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento:



Anexo 02 – Andaimens da fachada posterior do prédio e chapisco:





Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:







	Anexo 01 – Continuação da fixação da estrutura métálica da pele de vidro da fachada: 
Ocorrências:	

Data:	22/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Início do contrapiso do 3º pavimento:  Anexo 02 – Continuação do chumbamento de portais do 3º pavimento: 

	Anexo 02 – Andaimens da fachada posterior do prédio, chapisco e reboco:  Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:  Anexo 02 – Início do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02: 
Ocorrências:	

Data:	23/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da montagem da estrutura metálica da pele de vidro:  Anexo 02 – Início do contrapiso do 3º pavimento:  

Anexo 02 – Continuação do chumbamento de portais do 3º pavimento:



Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:



Reajuntamento de porcelanato:





Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02:



Anexo 02 – Início do forro de gesso do 2º pavimento:



	Anexo 02 – Instação de infraestrutura para arcondicionados: 
Ocorrências:	

Data:	24/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento e platibanda:  Anexo 02 – Início do contrapiso do 3º pavimento: 

Anexo 02 – Continuação do chumbamento de portais do Estacionamento:



Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:





Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02:



Anexo 02 – Início do forro de gesso do 2º pavimento:



Anexo 02 – Instação de infraestrutura para arcondicionados:



	Anexo 02 – Continuação do chapisco e reboco externo do Anexo 02: 
Ocorrências:	

Data:	27/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação montagem da estrutura metálica da pele de vidro:  Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01: 

	Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02: 
Ocorrências:	

Data:	28/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Nublado
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Instalação de caixa de passagem e drenos para ar condicionado: 




Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:



Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02:



	Anexo 01 – Fechamento de shaft de tubulações no pavimento superior:  Anexo 02 – Impermeabilização de paredes de lavabos do 2º pavimento:  Anexo 02 – Assentamento de portais do estacionamento: 
Ocorrências:	

Data:	29/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Infraestrutura para ar condicionado:  Anexo 01 – Continuação do assentamento do porcelanato do Anexo 01:  Anexo 02 – Reboco de lajes e vigas do Anexo 02: 

Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do 2º pavimento:



Anexo 02 – Impermeabilização de paredes de lavabos do 2º pavimento:



Anexo 02 – Assentamento de portais do estacionamento:



Anexo – Rasgo em encanação de água fria dos lavabos do 3º pavimento:



Anexo 01 – Revestimento cerâmica das paredes dos banheiros do térreo:



Anexo 01 – impermeabilização de paredes de banheiros:



	 
Ocorrências:	

Data:	30/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Infraestrutura para ar condicionado: 

Anexo 02 – Eletrocalha para rede lógica do 3º pavimento (corredor):



Anexo 02 – Chumbamento de caixas 4x2” do 3º pavimento:



Anexo 02 – Acabamentos/requadros de vãos do 3º pavimento do Anexo 02:



Anexo 02 – Desperdício de pastilha cerâmica mal assentada na fachada do Anexo 02:



Anexo 01 – Continuação do revestimento cerâmico das paredes dos banheiros do térreo:



Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02:




Anexo 02 – Encanação de água fria de lavabos do 3º pavimento:



Anexo 02 – Contrapiso de lajes técnicas:





Anexo 02 – Passagem de cabeamento de rede lógica no 3º pavimento:



Anexo 02 – Remoção de entulho proveniente da obra e seus serviços em geral:



	Anexo 02 – Início do reboco do corredor do 3º pavimento:  Anexo 02 – Instações elétricas (caixas em lajes e eletrodutos): 
Ocorrências:	

Data:	31/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 02: 


Anexo 02 – Montagem de paredesem drywall do 3º pavimento:



Anexo 02 – Contrapiso forro de gesso em placas:




Anexo 02 – Passagem de cabeamento de rede lógica no 3º pavimento:



	Anexo 02 – Continuação do reboco do corredor do 3º pavimento: 
Ocorrências:	

Data:	03/08/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Rasgo em alvenaria para instalção de tubulação de água fria em lavabos do 3º pavimento do Anexo 02:  Anexo 02 – Acabamentos/requadros de vãos do 3º pavimento do Anexo 02:



Anexo 02 – Montagem de paredesem drywall do 3º pavimento:






Anexo 02 – Continuação do reboco do corredor do 3º pavimento:




Anexo 02 – Continuação da alvenaria do 3º pavimento:



Anexo 01 – Assentamento de soleira de granito da porta da entrada do prédio:




Ocorrências:	

Data:	04/08/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Rasgo em alvenaria para instalção de tubulação de água fria em lavabos do 3º pavimento do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação do chapisco e reboco da fachada posterior do Anexo 02:  Anexo 02 – Montagem de paredes em drywall do 3º pavimento:





Anexo 02 – Eletrodutos e caixas da instação elétrica do forro:



Anexo 02 – Início do assentamento do porcelanato do 2º pavimento:




Ocorrências:	

Data:	05/08/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 01 – Continuação do assentamento do revestimento cerâmico das paredes dos banheiros do pavimento téreo do Anexo 01:  Anexo 02 – Continuação do chapisco e reboco da fachada posterior do Anexo 02:  Anexo 02 – Montagem de paredes em drywall do 3º pavimento:



Anexo 02 – Eletrodutos e caixas da instação elétrica do forro:



Anexo 02 – Continuação do assentamento do porcelanato do 2º pavimento:



Uso de dupla colagem:




Anexo 02 – Continuação do forro de gesso do 2º pavimento:



Anexo 01 – Início do assentamento do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 01:



Ocorrências:	

Data:	06/08/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do chapisco e reboco da fachada posterior do Anexo 02:  Anexo 02 – Continuação do revestimento cerâmico da fachada: 

Anexo 02 – Montagem de paredes em drywall do 3º pavimento:





Anexo 02 – Continuação do assentamento do porcelanato do 2º pavimento:




Anexo 01 – Assentamento de peitoril em granito de esquadria do pavimento térreo do Anexo 01:





Anexo 01 – Continuação do assentamento do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 01:




Visão geral da fachada:




	Anexo 02 – Instalação de curvas para passagem de fiação elétrica do estacionamento:  Anexo 02 – Estrutura metálica e telhado termoacustico já montados do Anexo 02: 
Ocorrências:	

Data:	07/08/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Anexo 02 – Continuação do chapisco e reboco da fachada posterior do Anexo 02: 

Anexo 02 – Continuação do reboco interno do 3º pavimento:




Anexo 02 – Continuação do contrapiso do 3º pavimento:



Anexo 02 – Continuação do assentamento do porcelanato do 2º pavimento:



	Anexo 01 – Continuação do assentamento do revestimento cerâmico da fachada do Anexo 01:  Visão geral da fachada: 
Ocorrências:	Informo que houve visita dos técnicos da Vale e MP para aferição in loco da medição do mês de julho.

Marabá/PA, 07 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 09/08/2026 11:06:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato