

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Objeto Contratual:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.				
Contrato nº:	42/2026-CMM	**Prazo de execução:**	**Início:** 24/06/2026		**Previsão de Término:** 24/06/2027
Empresa Contratada:	A H R CONSTRUCAO CIVIL LTDA			**Responsável Execução:**	Leonildo dos Santos Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 1503171124PA
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ			**Responsável Fiscalização:**	Walison Rodrigues de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 921208PA
Período do RDO:	09/07/2026 até 31/07/2026		**Endereço das obras:**	Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá, CEP: 68502-100, Marabá/PA	

Este relatório constitui registro próprio do fiscal designado pela autoridade competente da contratante acerca da execução contratual do objeto em apreço. A seguir é apresentada uma síntese diária dos serviços executados.


Data:	09/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: 


	  
Ocorrências:	


Data:	10/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por


	umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:  Pintura de paredes de gabinetes:  
Ocorrências:	



Data:	13/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:










	
Ocorrências:	


Data:	14/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:  


	 
Ocorrências:	

Data:	15/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:



15/07/2026 09:37



15/07/2026 09:37



15/07/2026 09:36
Marabá


CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ
AVISOS
15/07/2026 09:36
Marabá



15/07/2026 09:38
Marabá


15/07/2026 09:38
Marabá

	
Ocorrências:	

Data:	16/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: 






Restauração de superfícies:






16/07/2026 11:46



16/07/2026 11:46


16/07/2026 11:46
Marabá


16/07/2026 11:48
Marabá



16/07/2026 11:49
Marabá



16/07/2026 11:49
Marabá

	 
Ocorrências:	


Data:	17/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:


17/07/2026 10:29
Marabá


17/07/2026 10:29
Marabá



17/07/2026 10:30
Marabá










Pintura danificada por problema no dreno do ar condicionado:


	 
Ocorrências:	


Data:	20/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: 


CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ
20/07/2026 08:32
Marabá



20/07/2026 08:33
Marabá


20/07/2026 08:35
Marabá


20/07/2026 08:35


20/07/2026 08:36
Marabá


20/07/2026 08:39
Marabá


	 Pintura danificada por problema no dreno do ar condicionado: 
Ocorrências:	

Data:	21/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:







Acabamentos na pintura nos cantos das paredes:




21/07/2026 08:21
Marabá
AVISOS


21/07/2026 08:22
Marabá


21/07/2026 08:22
Marabá



21/07/2026 08:23
Marabá


21/07/2026 08:23
Marabá


21/07/2026 08:25
Marabá


21/07/2026 09:12
Marabá


21/07/2026 14:21
Marabá


21/07/2026 14:22
Marabá

	 Tratamento de parede danificada por problema no dreno do ar condicionado: 
Ocorrências:	


Data:	22/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:


22/07/2026 09:46
Marabá



22/07/2026 09:46
Marabá



22/07/2026 09:54
Marabá

	
Ocorrências:	


Data:	23/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes de gabinetes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: 



23/07/2026 08:58
Marabá


23/07/2026 08:58
Marabá



23/07/2026 09:04
Marabá


23/07/2026 09:04
Marabá


23/07/2026 09:04
Marabá


AVISOS
CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ
23/07/2026 09:19
Marabá








Forro de lavabo danificado:

	
Ocorrências:	


Data:	24/07/2026 (sexta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Departamento de TI: 










Continuação da pintura dos gabinetes do pavimento térreo:


24/07/2026 09:16
Marabá



24/07/2026 09:16
Marabá


CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARABÁ
24/07/2026 09:16
Marabá



Parede restaurada:







Acabamento no encontro da parede e forro:





Pintura do Departamento Legislativo:










Restauração de forro de gesso danificado:

	  
Ocorrências:	

Data:	27/07/2026 (segunda-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com

aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços:

Sala de controle de áudio e vídeo do Plenário da CMM – Remoção de textura acrílica antiga que estava descolando da parede:







	Corredor da escada de acesso à sala de áudio e vídeo do Plenário – Remoção de pintura, textura acrílica e parte do reboco de gesso que estava oca e danificada:  
Ocorrências:	

Data:	28/07/2026 (terça-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Sala de controle de áudio e vídeo do Plenário da CMM – Remoção de textura acrílica antiga que estava descolando da parede: Corredor da escada de acesso à sala de áudio e vídeo do Plenário – Remoção de pintura, textura acrílica e parte do reboco de gesso que estava oca e danificada:




Pintura da Sala de Reunião:



Pintura da Sala de Apoio Legislativo, com remoção de pintura, textura acrílica e recuperação do gesso de parede:





28/07/2026 16:22
Marabá


28/07/2026 16:22
Marabá


28/07/2026 16:22
Marabá

	
Ocorrências:	

Data:	29/07/2026 (quarta-feira)
Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Pintura da Sala de Apoio Legislativo, com remoção de pintura, textura acrílica e recuperação do gesso de parede: 






Início da pintura do Foyer (sala antes da entrada no Plenário):




29/07/2026 10:50
Marabá


29/07/2026 12:58
Marabá


PLENÁRIO TIAGO KOCH
29/07/2026 12:58
Marabá

	 Sala de controle de áudio e vídeo do Plenário da CMM – Aplicação de fundo preparador e aplicação de nova textura acrílica em parede:  
Ocorrências:	

Data:	30/07/2026 (quinta-feira)
Clima:	Sol

Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Sala de controle de áudio e vídeo do Plenário da CMM – Pintura:   Pintura da Sala de Apoio Legislativo – Aplicação de nova textura acrílica em parede restaurada para posterior pintura:



Sala de Comissões – Estado da parede antes da pintura:




Corredor da escada de acesso à sala de áudio e vídeo do Plenário – Recomposição do reboco de gesso que estava oco e danificado:



Ocorrências:	

Data:	31/07/2026 (sexta-feira)

Clima:	Sol
Atividades realizadas:	Pintura de forro e paredes, lixamento de paredes e recuperação de superfícies danificadas que apresentaram fissuras, mofo e desgaste por umidade; com aplicação de gesso, selador, emassamento e limpeza da área após execução dos serviços: Sala de Comissões – Após pintura:  

	 Corredor da escada de acesso à sala de áudio e vídeo do Plenário – Recomposição do reboco de gesso que estava oco e danificado e aplicação de textura acrílica:


31/07/2026 11:30
Marabá


31/07/2026 14:41
Marabá

	 Sala de controle de áudio e vídeo do Plenário da CMM – Recuperação de forro de gesso e pintura: 
Ocorrências:	

Marabá/PA, 01 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
WALISON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 02/08/2026 18:59:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil | CREA 921208PA
Fiscal do Contrato